

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Lynk&Co LYNK & CO 01	Regnr HMD59C	Mätarställning 25120	Tilverkningsår och månad 202107	Årsmodell/modellår 2021	Första reg.datum i Sverige 211202
Motoreffekt kW 132	hkr 180	Drivmedel <input checked="" type="checkbox"/> bensin <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> gas	<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt		
Kamrem bytt * (se sidan 2) <input checked="" type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input type="checkbox"/> finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok ** (se sidan 2) <input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid 17476 km <input type="checkbox"/> nej		Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell		
Årlig fordonsskatt 360	Senaste kontrollbesiktning 211104	Datum	Mätarställning, km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 27	Euroklassning 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	t o m datum	eller max km
Vagnskadegaranti <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	t o m datum 2024-12-02	eller max km

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	antal månader 6	eller max km 10000	Annan garanti, se separata villkor <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej
Trafiksäkerhetsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal månader	eller max km	Rejmes Extra Trygg

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt skick F = Felaktigheter/kräver reparation för normalt

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent		
1 <input checked="" type="checkbox"/> STOMME	Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 <input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM	Färdbrons fram Färdbronsbak Färdbrons rörelseres Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 <input checked="" type="checkbox"/> KOMMUNIKATION	Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastarerengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stopplycka Reflex	10 <input checked="" type="checkbox"/> MILJÖKONTROLL	Avgasrening EGR-system Avgasrening Avgaser Omborddiagnos, OBD
2 <input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM	Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkmarm fram Länkmarm bak Fjäder Fjäderfäste	5 <input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM	Styrljed Styrväxel Styrarm Styrervo	8 <input checked="" type="checkbox"/> INSTRUMENTERING	Hastighetsmätare	11 <input checked="" type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM	Sommardäck VF HF VB HB RESERV 5 5 4 4
3 <input checked="" type="checkbox"/> DRIVSYSTEM	Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 <input checked="" type="checkbox"/> KAROSSERI	Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 <input checked="" type="checkbox"/> ÖVR.ANORDNINGAR	Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	Vinterdäck (om det ingår)	VF HF VB HB RESERV
		12 <input checked="" type="checkbox"/> Bilens säkerhet	överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt en månad och bilen får ha körts max 100 mil.			<input type="checkbox"/> BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT	
						Orsaker till att bilen säljs som reparations-/ renoveringsobjekt:	
						<input type="checkbox"/> Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen	

NOTERINGAR

Varudeklarationen är upprättad av

(Datum och underskrift)

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Konsumentverket (KOV).

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Jag har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

I trygga händer



BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Den är då även i sådant skick att den skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Det innebär att säljaren gjort en fackmässig bedömning av bilens olika komponenter. En komponent som fått bedömning "N" är i normalskick i förhållande till bilens körsträcka och ålder. Bedömningen "O" innebär att en komponent har osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt skick, men fortfarande fungerar. Bedömningen "O" kan till exempel betyda att det finns rostskador eller slitageskador som ännu inte är av så allvarlig art men som det finns skäl att vara uppmärksam på. Bedömningen "F" görs då någonting är felaktigt, saknas eller kräver reparation.

DEFINITION AV FEL

Om ingen avvikelse noterats ska bilen vara i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel. En begagnad bil har ett kontinuerligt underhålls- och reparationsbehov som tilltar med ålder och körsträcka. Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år beroende på modell och körsträcka och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1 250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel.

Under en bils livslängd uppstår utöver kontinuerligt serviceunderhåll (1 500-3 000 mil alt varje till vartannat år) behov av att byta eller reparera en rad delar och komponenter i en takt som tilltar med bilens körsträcka och ålder.

BILENS SKICK VID SÄLJTILLFÄLLET

Säkerheten har bedömts utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontroll-besiktning. Bilar som säljs till enskilda konsumenterna ska vara i sådant skick att de i samband med testet och vid leverans, utan anmärkning skulle klara obligatorisk kontroll-besiktning (se dock Reparationsobjekt nedan).

När säljaren gjort en markering vid de olika komponentsystemen betyder det att bilen kontrollerats och bedömts motsvara gällande krav för godkännande utan anmärkning. Om markeringar saknas ska istället ett besiktningsprotokoll från obligatorisk kontrollbesiktning medfölja varudeklarationen. Säljaren har i så fall bedömt att resultatet överensstämmer med bilens aktuella skick och markerat på varudeklarationen att "Bilens säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning", som får vara maximalt en månad och bilen får ha körts max 100 mil.

REPARATIONOBJEKT

En bil som har fel eller brister som även kan innefatta trafiksäkerhetsfel får säljas som reparations-/renoveringsobjekt eller skrotbil om detta noterats och skälen därtill har specificerats i varudeklarationen och dessutom lika tydligt framgår av köpekontraktet.

REKLAMATION

Upptäcker du ett fel på bilen **som inte kan ses som normal förslitning** och inte finns upptaget i varudeklarationen ska du reklamera felet till säljaren. Om du reklamerar inom två månader från att felet upptäckts anses detta alltid vara i rätt tid. Dröjer du längre kan du riskera att förlora rätten att reklamera felet. Saknas en garanti, eller den är utgången, svarar säljaren enbart för fel som fanns vid tidpunkten för köpet, så kallat ursprungligt fel.

Du har enligt konsumentköplagen rätt att åberopa ursprungliga fel upp till 3 år efter leveransen.

Om ett fel upptäcks **inom 6 månader** har sälj företaget bevisbördan, att visa om det är ett ursprungligt fel eller ej. Kan sälj företaget visa att det inte är ett ursprungligt fel, faller sälj företagets ansvar. Sälj företagets ansvar för sådana fel bortfaller om felet är oförenligt med varans art eller om det är uppenbart att felet inte fanns vid leveransen.

Om ett fel som inte täcks av garanti, upptäcks **efter 6 månader** (men inom 3 år), måste du som kund visa att felet fanns vid leveranstillfället.

Visar det sig att felet är ursprungligt är huvudregeln att sälj företaget har rätt att avhjälpa felet. Är detta inte möjligt ger konsumentköplagen kunden som alternativ rätt till prisavdrag, omleverans eller om felet är väsentligt och inte kan avhjälpas, hävning.

ATT TÄNKA PÅ

- Se till att alla överenskommelser anges i köpeavtalet.
- Se till så att du får med dig ett exemplar av varudeklarationen vid köp.
- Servicedokumentationen är viktig.
- Om säljaren lämnar garanti, se till att du får garantivillkoren.

* Bytesintervall för kamrem kan ändras av tillverkaren ** Serviceintervall kan ändras av tillverkaren